

ARTIKEL-NR.: 200280650

ST-280 REP.KIT A



Reparatursätze für Suttner Umlaufventil ST-280:
Typ A