


Ersatzteilzeichnung
Turbo- Düse ST-458.1
Artikel-Nr. 200458692



Pos.	Artikelnummer	Benennung
*	200458190	Repair-Kit ST-458.1 090 2020
1	010001070	Gehäuse f.Turbo-Düse ST-458.1
2	010001060	Ms-Endsrchr.ST-458.1 10x1,5 G1/4