

ARTIKEL-NR.: 200458160

TURBOKILLER ST-458.1 REP.KIT 060 2020



Reparatursatz für alle Suttner Rotordüsen ST-458.1 ab Baujahr 2020

Technische Daten

Druck	400 bar	Temperatur	100°C
-------	---------	------------	-------