

ARTIKEL-NR.: 200458165

TURBOKILLER ST-458.1 REP.KIT 065 2020



Reparatursatz für alle Suttner Rotordüsen ST-458.1 ab Baujahr 2020

Technische Daten

Druck

400 bar

Temperatur

100°C