

ARTIKEL-NR.: 106995502

DICHTSATZ VITON. ERGO SPRAYER



Set von Ersatzteilen bestimmt zur Reparatur und Wartung von Spezial- Sprühgeräten industry ergo acid.

Im Set:

Pumpenpilz VITON

Silikonfett

Bolzen des Dosierventils

Feder des Dosierventils

o-ring VITON 19×3,5

o-ring VITON 11,3×2,4

o-ring VITON 6×1,5

o-ring VITON 5,3×2 – 2 St.

o-ring VITON 4×2

o-ring VITON 3×2

OEM Nr.: A032.102 (Z08EV)