

ARTIKEL-NR.: 200456235

TURBOKILLER ST-456 REP.KIT 035



Blauer Rotor ab 2021

Reparatursatz für alle Suttner Rotordüsen ST-456 mit blauem Rotor.