


ARTIKEL-NR.: 200456240

TURBOKILLER ST-456 REP.KIT 040



Blauer Rotor ab 2021

Reparatursatz für alle Suttner Rotordüsen ST-456 mit blauem Rotor.

Technische Daten

Düse	040
------	-----