


ARTIKEL-NR.: 200456230

TURBOKILLER ST-456 REP.KIT 030



Blauer Rotor ab 2021

Reparatursatz für alle Suttner Rotordüsen ST-456 mit blauem Rotor.

Technische Daten

Düse	030	Farbe	Blau
Hersteller	Suttner	Serie	ST-456
Temperatur	100°C		